

W. O., LTD.

(A DIVISION OF SCHAUER & ASSOCIATES, INC.)
6960 S. 13th Street, P. O. Box 285
Oak Creek, WI. 53154-0285
(414)768-9588, (800)628-2590, Fax (414)764-2088

Report No. 23

ON SITE LEAD PAINT X-RAY FLUORESCENCE EVALUATION RECORD

AGENCY Erie Metropolitan Housing Authority
STREET 322 Warren Street UNIT/ADDRESS 211 Reese
CITY Sandusky, Ohio UNIT/LOCATION _____
DATE 10-27-93

Substrate:

B - Brick
C - Concrete
G - Gypsum
 P - Plaster
 W - Wood
 M - Metal
T - Tile
CP - Carpet

Paint Condition:

I - intact
 D - defective (peeling, cracked, loose)
 FF - factory finish

Comments:

Interior Positive: Basement - Wall

REDID
WALL

This testing was accomplished utilizing:

A Warrington Microlead I, Revision 4, X-Ray Fluoroscope
 A Scitec Map 3 Spectrum Analyzer, X-Ray Fluoroscope

SIGNATURES

[Signature]


Technician/Inspector

Agency Representative


_____ No indication of Lead Based Paint in this unit.
_____ Paint samples taken for analysis Lead indicated

211 Renss

1st Floor



2nd Floor



UNIT ADDRESS 211 Resc

#

REPORT #

EXTERIOR LOCATIONS	SUBSTRATE						PAINT CONDITION			ALC	SEL	CLC	(NOTES)
SIDING <i>Vinyl</i>	B	C			W	M		I	D	FF			
EXTERIOR TRIM <i>Vinyl</i>	B	C			W	M	T	I	D	FF			
SOFFIT					W	M		I	D	FF			
FACIA					W	M		I	D	FF			
WINDOW EXTERIOR SASH					W	M		I	D	FF			
WINDOW TRIM					W	M		I	D	FF			
WINDOW PRIMARY SASH					W	M		I	D	FF			
WINDOW SILL					W	M		I	D	FF			
PORCH COLUMN		C			W	M		I	D	FF		0.0	
PORCH CEILING					W	M		I	D	FF			
PORCH FLOOR		C			W	M		I	D	FF		0.1	
STAIR STEPS		C			W	M		I	D	FF			
STAIR STRINGER					W			I	D	FF			
DOOR					W	M		I	D	FF			
DOOR TRIM					W	M		I	D	FF			
DOOR JAMB					W	M		I	D	FF			
SKIRTING	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF			
THRESHOLD	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF			
<i>Railing</i>	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF		0.0	
<i>Basement Window</i>	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF		0.1	
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF			
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF			

ROOM NAME Living Room # _____ REPORT # _____

COMPONENT	SUBSTRATE							PAINT CONDITION			ALC	SEL	CLC	(NOTES)
BASEBOARD				Vinyl	(W)	M		(D)	D	FF			3.1	
CEILING			G	(P)	W	M		(D)	D	FF			0.0	
DOOR					W	(M)		I	D	(FF)				
DOOR TRIM					(W)	M		I	(D)	FF			0.1	
SHELF					W	M		I	D	FF				
SHELF SUPPORT					W	M		I	D	FF				
WALL	B	C	G	(P)	W	M	T	(D)	D	FF			0.1	
WINDOW SASH					W	(M)		I	D	(FF)				
WINDOW TRIM					(W)	M		(D)	D	FF			0.0	
WINDOW SILL					(W)	M		(D)	D	FF			0.2	
FLOOR	(CP)			Vinyl	W			I	D	FF				
Fireplace Trim	B	C	G	P	(W)	M	T	(D)	D	FF			0.1	
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				

ROOM NAME Dining Room # _____ REPORT # _____

COMPONENT	SUBSTRATE							PAINT CONDITION			ALC	SEL	CLC	(NOTES)
BASEBOARD				Vinyl	(W)	M		(D)	D	FF			0.0	
CEILING			G	(P)	W	M		(D)	D	FF			0.1	
DOOR					W	M		I	D	FF				
DOOR TRIM					(W)	M		(D)	D	FF			0.2	
SHELF					W	M		I	D	FF				
SHELF SUPPORT					W	M		I	D	FF				
WALL	B	C	G	(P)	W	M	T	(D)	D	FF			0.0	
WINDOW SASH					W	(M)		I	D	(FF)				
WINDOW TRIM					(W)	M		(D)	D	FF			0.1	
WINDOW SILL					(W)	M		(D)	D	FF			0.0	
FLOOR	(CP)			Vinyl	W			I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				

ROOM NAME Closet # _____ REPORT # _____

COMPONENT	SUBSTRATE							PAINT CONDITION			ALC	SEL	CLC	(NOTES)
BASEBOARD				Vinyl	(W)	M		(D)	D	FF			0.1	
CEILING			G	(P)	W	M		(D)	D	FF			0.0	
DOOR					(W)	M		I	(D)	FF			0.1	
DOOR TRIM					(W)	M		I	(D)	FF			0.0	
SHELF					(W)	M		(D)	D	FF			0.1	
SHELF SUPPORT					(W)	M		I	(D)	FF			0.3	
WALL	B	C	G	(P)	W	M	T	(D)	D	FF			0.1	
WINDOW SASH					W	M		I	D	FF				
WINDOW TRIM					W	M		I	D	FF				
WINDOW SILL					W	M		I	D	FF				
FLOOR	CP			Vinyl	W			I	D	FF				
Wall trim	B	C	G	P	(W)	M	T	(D)	D	FF			0.0	
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				

ROOM NAME Kitchen

#

REPORT #

COMPONENT	SUBSTRATE				PAINT CONDITION			ALC	SEL	CLC	(NOTES)
BASEBOARD			Vinyl	(W) M	I	D	(E) FF				
CEILING <u>Tile</u>			G P	W M	I	D	FF				
DOOR				(W) M	I	D	(E) FF				
DOOR TRIM				(W) M	I	D	(E) FF				
SHELF				W M	I	D	FF				
SHELF SUPPORT				W M	I	D	FF				
WALL	B	C	G	(E) W M T	(1) D	FF				0.3	
WINDOW SASH				W (M)	I	D	(E) FF				
WINDOW TRIM				(W) M	I	D	(E) FF				
WINDOW SILL				(W) M	I	D	(E) FF				
FLOOR	CP		(Vinyl)	W			I D FF				
<u>Cup board</u>	B	C	G P	(W) M T	I	D	(E) FF				
	B	C	G P	W M T	I	D	FF				
	B	C	G P	W M T	I	D	FF				

ROOM NAME Stairway to 2nd Flr Room

#

REPORT #

COMPONENT	SUBSTRATE				PAINT CONDITION			ALC	SEL	CLC	(NOTES)
BASEBOARD			Vinyl	W M	I	D	FF				
CEILING			G (P)	W M	(1) D	FF				0.0	
DOOR				W (W)	I	D	(E) FF				
DOOR TRIM				(W) M	I	(E) D	FF			0.0	
SHELF				W M	I	D	FF				
SHELF SUPPORT				W M	I	D	FF				
WALL	B	C	G (P)	W M T	(1) D	FF				0.1	
WINDOW SASH				W M	I	D	FF				
WINDOW TRIM				W M	I	D	FF				
WINDOW SILL				W M	I	D	FF				
FLOOR	CP		Vinyl	W			I D FF				
<u>Basement Wall</u>	B	(C)	G P	W M T	I	(D) FF				2.5	
	B	C	G P	W M T	I	D	FF				
	B	C	G P	W M T	I	D	FF				

ROOM NAME Basement / Stairwell Stairway to 2nd

#

REPORT #

COMPONENT	SUBSTRATE				PAINT CONDITION			ALC	SEL	CLC	(NOTES)
BASEBOARD			Vinyl	(W) M	(1) D	FF				0.2	
CEILING			G (P)	W M	(6) D	FF				0.0	
DOOR				W M	I	D	FF				
DOOR TRIM				W M	I	D	FF				
SHELF				W M	I	D	FF				
SHELF SUPPORT				W M	I	D	FF				
WALL	B	C	G (E)	W M T	(1) D	FF				0.1	
WINDOW SASH				W (M)	I	D	(E) FF				
WINDOW TRIM				(W) M	I	(E) D	FF			0.1	
WINDOW SILL				(W) M	I	(E) D	FF			0.0	
FLOOR	(CP)		Vinyl	W			I D FF				
<u>Railing</u>	B	C	G P	(W) M T	I	(D) FF					
	B	C	G P	W M T	I	D	FF				
	B	C	G P	W M T	I	D	FF				

ROOM NAME Hall

REPORT # _____

COMPONENT	SUBSTRATE							PAINT CONDITION			ALC	SEL	CLC	(NOTES)
BASEBOARD				Vinyl	(W)	M	I	(D)	FF				0.1	
CEILING			G	(P)	W	M	(D)	(D)	FF				0.0	
DOOR					(W)	M	I	(D)	FF				0.2	
DOOR TRIM					(W)	M	I	(D)	FF				0.0	
SHELF					(W)	M	I	(D)	FF				0.2	
SHELF SUPPORT					(W)	M	I	(D)	FF				0.0	
WALL	B	C	G	(P)	W	M	T	(D)	(D)	FF			0.1	
WINDOW SASH					W	(M)	I	D	FF					
WINDOW TRIM					W	M	I	D	FF					
WINDOW SILL					W	M	I	D	FF					
FLOOR	(CP)			Vinyl	W		I	D	FF					
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				

ROOM NAME Bedroom 1

REPORT # _____

COMPONENT	SUBSTRATE							PAINT CONDITION			ALC	SEL	CLC	(NOTES)
BASEBOARD				Vinyl	(W)	M	I	(D)	FF				0.1	
CEILING			G	(P)	W	M	(D)	(D)	FF				0.0	
DOOR					(W)	M	I	(D)	FF				0.1	
DOOR TRIM					(W)	M	I	(D)	FF				0.2	
SHELF					(W)	M	(D)	D	FF				0.0	
SHELF SUPPORT					(W)	M	(D)	D	FF				0.3	
WALL	B	C	G	(P)	W	M	T	I	(D)	FF			0.0	
WINDOW SASH					W	(M)	I	D	FF					
WINDOW TRIM					(W)	M	I	(D)	FF				0.2	
WINDOW SILL					(W)	M	I	(D)	FF				0.2	
FLOOR	(CP)			Vinyl	W		I	D	FF					
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				

ROOM NAME Bedroom 2

REPORT # _____

COMPONENT	SUBSTRATE							PAINT CONDITION			ALC	SEL	CLC	(NOTES)
BASEBOARD				Vinyl	(W)	M	I	(D)	FF				0.2	
CEILING			G	(P)	W	M	(D)	D	FF				0.0	
DOOR					(W)	M	I	(D)	FF				0.0	
DOOR TRIM					(W)	M	I	(D)	FF				0.1	
SHELF					(W)	M	(D)	D	FF				0.0	
SHELF SUPPORT					(W)	M	(D)	D	FF				0.3	
WALL	B	C	G	(P)	W	M	T	I	(D)	FF			0.0	
WINDOW SASH					W	(M)	I	D	FF					
WINDOW TRIM					(W)	M	I	(D)	FF				0.1	
WINDOW SILL					(W)	M	I	(D)	FF				0.1	
FLOOR	(CP)			Vinyl	W		I	D	FF					
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				

ROOM NAME Bedroom 3

REPORT # _____

COMPONENT	SUBSTRATE							PAINT CONDITION			ALC	SEL	CLC	(NOTES)
BASEBOARD				Vinyl	(W)	M		I	(D)	FF			0.2	
CEILING			G	(P)	W	M		I	(D)	FF			0.0	
DOOR					(W)	M		I	(D)	FF			0.1	
DOOR TRIM					(W)	M		I	(D)	FF			0.0	
SHELF					(W)	M		(D)	D	FF			0.2	
SHELF SUPPORT					(W)	M		(D)	D	FF			0.1	
WALL	B	C	G	(P)	W	M	T	(D)	D	FF			0.0	
WINDOW SASH					W	(M)		I	D	(FF)				
WINDOW TRIM					(W)	M		I	(D)	FF			0.2	
WINDOW SILL					(W)	M		I	(D)	FF			0.3	
FLOOR	(CP)			Vinyl	W			I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				

ROOM NAME Bath

REPORT # _____

COMPONENT	SUBSTRATE							PAINT CONDITION			ALC	SEL	CLC	(NOTES)
BASEBOARD				Vinyl	(W)	M		I	(D)	FF			0.1	
CEILING			G	(P)	W	M		(D)	D	FF			0.0	
DOOR					(W)	M		I	(D)	FF			0.2	
DOOR TRIM					(W)	M		I	(D)	FF			0.1	
SHELF					W	M		I	D	FF				
SHELF SUPPORT					W	M		I	D	FF				
WALL	B	C	G	(P)	W	M	T	(D)	D	FF			0.0	
WINDOW SASH					W	(M)		I	D	(FF)				
WINDOW TRIM					(W)	M		I	(D)	FF			0.0	
WINDOW SILL					(W)	M		I	(D)	FF			0.2	
FLOOR	CP			(Vinyl)	W			I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				

ROOM NAME _____

REPORT # _____

COMPONENT	SUBSTRATE							PAINT CONDITION			ALC	SEL	CLC	(NOTES)
BASEBOARD				Vinyl	W	M		I	D	FF				
CEILING			G	P	W	M		I	D	FF				
DOOR					W	M		I	D	FF				
DOOR TRIM					W	M		I	D	FF				
SHELF					W	M		I	D	FF				
SHELF SUPPORT					W	M		I	D	FF				
WALL	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				
WINDOW SASH					W	M		I	D	FF				
WINDOW TRIM					W	M		I	D	FF				
WINDOW SILL					W	M		I	D	FF				
FLOOR	CP			Vinyl	W			I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				
	B	C	G	P	W	M	T	I	D	FF				